



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
Original Cliente / Copia Comercio
*** ORIGINAL ***
09/02/2022 14:43:29 REMI106897-00002278

VPF S.A.
MACAIBA GUERLES 515
1106 - Ciudad Autónoma Buenos Aires
IVA: IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-54668997-9
IIBB: SU1-915025-3

91508 LA PLATA
CALLE 1 Y CALLE 32
ESQ. LA PLATA
IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-54668997-9
IIBB: SU1-915025-3

MINISTERIO DE AMBIENTE
54 ESQUINA 12 0 PISO 11 II
1900 - CITY BELLE
CUIT: 30710405863
IVA: EXENTO

Cod. Comercio: 00004
Forma de Pago:
CAI: 47419188916444 Fecha: 11/04/2022
Numero Transaccion: 012005 Terminal: 102
Eje: 700414XXXXXX0301 Vlor: 0126
Patente: AB245RW

ITEM	PRODUCTO	CANT
651711	LUB VPF FILTROS C 1.000	

FIRMA CONDUCTOR: _____

DECLARACION: _____

FIRMA EMPLEADO: _____

DECLARACION: _____

Entrega de mod. de VPF SA en deposito
Operacion que sera facturada por VPF SA

Inventa: VPF S.A.
CUIT: 30-54668997-9
Fecha Impresion: 09/02/2022

CERTIFICADO DE SERVICIO - SERVICIO PREMIUM

Dirección:	CALLE 32 Y AVDA.7	Partido/Provincia:	LA PLATA Buenos Aires	
489143	Fecha:	09/02/2022	Hora:	14:38:51
ULA	Marca:	VOLKSWAGEN	N° Patente:	AB245RW
	Modelo:	VOYAGE	Kilometraje:	214507

	Estado
INTERIORES Y BAÚL	BIEN
AS LIMPIAPARABRISAS	BIEN
-TI (MML)	MAL (NECESITA CAMBIO) Hecho!!
-TD (MML)	REGULAR (4)
-DI (MML)	REGULAR (4)
-DD (MML)	BIEN (6)
	BIEN (6)
	MAL (NECESITA CAMBIO = ESPESOR < 3MM)
	BIEN
	BIEN
	BIEN
RASEROS)-PSI	BIEN (33)
DELATEROS)-PSI	BIEN (30)
	BIEN (SELLADA)
	BIEN
	BIEN
	BIEN (-20°C = 35% PRODUCTO)
	BIEN (RELLENADO)
	BIEN
	BIEN (CAMBIO DE FILTRO)
	BIEN
	BIEN (NO CORRESPONDE)
	BIEN
	BIEN (CAMBIO DE FILTRO)
	BIEN (CAMBIO ACEITE Y FILTRO)

REVISIÓN LÍQ. REFRIGERANTE/ ANTICONGELANTE
REVISIÓN LÍQUIDO DE FRENOS
LUBRICANTES Y FILTROS
REVISIÓN FILTRO DE COMBUSTIBLE
REVISIÓN ACEITE DIFERENCIAL
REVISIÓN ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA
REVISIÓN ACEITE CAJA DE CAMBIOS
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

BIEN: No Requiere Atención Inmediata - REGULAR: Podría Requerir Atención Futura - MAL: Requiere Atención Inmediata - N/A: No accesible, se recomienda revisar con su mecánico

Próximo Servicio: 229507 KM (fecha estimada 09/02/2023)

Observaciones:

Depósito de líquido refrigerante con suciedad.

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Se certifica que el servicio en el vehículo patente: AB245RW Lubriexperto: LUCAS CAMPANUCCI ha sido realizado con lubricante: ELAION F 50 PLUS 4 LT/ KRIOX ORGANICO FUCSIA 1LT YPF COMPLEMENT N° de partida: LC9071L/

El Servicio de LUBRICACION + DIAGNOSTICO comprende únicamente los puntos enumerados arriba. El DIAGNOSTICO se limita a una inspección meramente externa de los puntos de control enumerados, y refleja el estado de los mismos exclusivamente al momento de la inspección, sin que implique garantía explícita o implícita alguna respecto de dicho estado una vez finalizado el DIAGNOSTICO. La empresa no se responsabiliza por deficiencias o defectos detectados o detectables con posterioridad al DIAGNOSTICO, y excluye expresamente cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de deficiencias y/o defectos en los puntos de control que no fueran detectables a simple vista al momento del DIAGNOSTICO.