

Original Cliente / Copia Comercio
 17/02/2022 17:01:16 MEMPHIS 00002575

YPF S.A.
 RUC: 305460997-9
 Lib: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 IVA: IVA Responsable Inscripción
 CUIT: 305460997-9
 Lib: 305460997-9

YPF en Plata
 Calle 7 y Calle 32
 CABA - La Plata
 IVA: IVA Responsable Inscripción
 CUIT: 305460997-9
 Lib:

MINISTERIO DE AMBIENTE
 54 ESQUINA 12 0 PISO 5 111
 CABA - CITE BELLA
 CUIT: 30710495803
 IVA: EXENTO

Cod. Comercio: 09099
 F. de act.:
 CAI: 47419188916444 F. vto.: 11/04/2022
 Numero Transaccion: 012477 Terminal: 102
 Pas: 700414XXXXXXXXX0431 Vlot: 0726
 Patente: AB560LY

CANT	PRODUCTO	CANT
05111	LUB.YPF FILTROS C 1.000	
051711	LUB.YPF FILTROS C 1.000	
051411	LUB.YPF FILTROS C 1.000	

FIRMA CONDUCTOR: _____
 ACLARACION: _____
 FIRMA EMPLEADO: _____
 ACLARACION: _____

Entrega de prod. de YPF SA en deposito
 Operacion que sera facturada por YPF SA

Maneja: YPF S.A.
 CUIT: 305460997-9
 Fecha Impresión: 17/02/2022

- REVISIÓN LÍQ. REFRIGERANTE/ ANTICONGELANTE
- REVISIÓN LÍQUIDO DE FRENOS
- LUBRICANTES Y FILTROS
- REVISIÓN FILTRO DE COMBUSTIBLE
- REVISIÓN ACEITE DIFERENCIAL
- REVISIÓN ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA
- REVISIÓN ACEITE CAJA DE CAMBIOS
- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE
- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO



LUBRICACIÓN + DIAGNÓSTICO

CERTIFICADO DE SERVICIO - SERVICIO PREMIUM

Dirección:	CALLE 32 Y AVDA.7	Partido/Provincia:	LA PLATA Buenos Aires
Fecha:	17/02/2022	Hora:	17:30:55
Marca:	VOLKSWAGEN	N° Patente:	AB560LY
Modelo:	VOYAGE	Kilometraje:	220972

	Estado
TERIORES Y BAÚL	BIEN
	BIEN
S LIMPIAPARABRISAS	BIEN
TI (MML)	BIEN (5)
TD (MML)	BIEN (5)
DI (MML)	MAL (3)
DD (MML)	MAL (3)
	BIEN (BIEN = ESPESOR > 3MM)
	BIEN
	BIEN
	BIEN
RASEROS)-PSI	BIEN (30)
RELATEROS)-PSI	BIEN (30)
	BIEN (SELLADA)
	BIEN
	MAL (NECESITA RELLENAR)
	BIEN (-20°C = 35% PRODUCTO)
	BIEN
	BIEN
	BIEN (CAMBIO DE FILTRO)
	BIEN
	BIEN (NO CORRESPONDE)
	BIEN
	BIEN (CAMBIO DE FILTRO)
	BIEN (CAMBIO ACEITE Y FILTRO)

BIEN: No Requiere Atención Inmediata - REGULAR: Podría Requerir Atención Futura - MAL: Requiere Atención Inmediata - N/A: No accesible, se recomienda revisar con su mecánico

Próximo Servicio: 235972 KM (fecha estimada 17/02/2023)

Observaciones:
 Rotar neumáticos.

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Se certifica que el servicio en el vehículo patente: AB560LY Lubriexperto: LUCAS CAMPANUCCI ha sido realizado con lubricante: ELAION F 50 PLUS 4 LT N° de partida: B16062L

El Servicio de LUBRICACION + DIAGNOSTICO comprende únicamente los puntos enumerados arriba. El DIAGNOSTICO se limita a una inspección meramente externa de los puntos de control enumerados, y refleja el estado de los mismos exclusivamente al momento de la inspección, sin que implique garantía explícita o implícita alguna respecto de dicho estado una vez finalizado el DIAGNOSTICO. La empresa no se responsabiliza por deficiencias o defectos detectados o detectables con posterioridad al DIAGNOSTICO, y excluye expresamente cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de deficiencias y/o defectos en los puntos de control que no fueran detectables a simple vista al momento del DIAGNOSTICO.