


CIARA  
CÓDIGO 06

# CIARA

**B**  
CÓDIGO  
06

**FACTURA**  
Nº 0018-00019946  
DUPLICADO



Razón Social: AUTOS CIARA S.A.  
Domicilio Comercial: Av 44 N 2305 Esq 141  
Telefono: +5492215126410  
Condición de IVA: Responsable Inscripto

FECHA: 07/09/2024  
CUIT: 30-68493181-0  
Ingresos Brutos: BS AS 30-68493181-0  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1997



**Señor /es:** MINISTERIO DE AMBIENTE, DE LA PROVINCIA DE BS AS  
**Dirección:** TORRE II CALLE 12 N° 1088 PISO 14  
**CP:** 1900  
**Localidad/Partido:** LA PLATA  
**Provincia:** Buenos Aires  
**I.V.A.:** Exento

**Orden:** 1406411  
**TEL:** (011)67352744  
**C.U.I.T.:** 30-71040586-3  
**Condiciones de pago:** CONTADO

| MODELO                            | AÑO  | PATENTE | SERIE | KM     | MOTOR         | APERTURA   | TERMINADO  |
|-----------------------------------|------|---------|-------|--------|---------------|------------|------------|
| KANGOO II EXPRESS CONFORT 1.5 dCI | 2023 | AF687TA | 2429  | 81.972 | K9KC612D46306 | 07/09/2024 | 07/09/2024 |

| DESCRIPCIÓN                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESC. | IMPORTE    |
|---|----------|-----------------|-------|------------|
| 007 LIMPIEZA DE CIRCUITO DE REFRIGERACION | 1,00     | 59.309,00       | 0,00  | 59.309,00  |
| 017 CHEQUEO ELECTRONICO                   | 0,50     | 59.309,00       | 0,00  | 29.654,50  |
| 80K MO Servicio                           | 3,40     | 59.309,00       | 0,00  | 201.650,59 |
| 164005420R /I KIT DE FILTRO DE COMBUSTI   | 1,00     | 87.407,64       | 0,00  | 87.407,64  |
| 165467674R /I ELEMENTO FILTRO DE AIRE H   | 1,00     | 19.933,23       | 0,00  | 19.933,23  |
| 272772621R /I FILTRO DE HABITACULO X67    | 1,00     | 11.982,13       | 0,00  | 11.982,13  |
| 7703062062 /I JUNTA TAPON DRENAJE         | 1,00     | 471,80          | 0,00  | 471,80     |
| 7711575501 /I LIQUIDO DE FRENOS DOT4 50   | 1,00     | 26.284,30       | 0,00  | 26.284,30  |
| 7711819132 /N ANTIGEL CONCENTRADO 1L      | 1,00     | 8.265,79        | 0,00  | 8.265,79   |
| 8200108203 /N FILTRO DE ACEITE MOT.K4M    | 1,00     | 7.486,09        | 0,00  | 7.486,09   |
| 8671099622 /N Lavap. Diluido 1Lt Motrio   | 1,00     | 8.064,99        | 0,00  | 8.064,99   |
| S225 / ACEITE CASTROL 5W30 SINTETICO      | 4,60     | 13.056,19       | 0,00  | 60.058,48  |

**Comentario:**  
Servicio  
**Concepto:**  
A) SE REALIZO SS 80.000 KM, CAMBIO ACEITE Y FILTRO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE PARTICULAS, FILTRO COMBUSTIBLE, CHEQ DE 25 PTS, CHEQ ELECT, LIMP CIRCUITO DE FRENO, LIMP CIRCUITO REFRIGERANTE. \$520.180.

|   |   |
|---|---|
| <b>SON PESOS:</b> QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CON 60/100.-   | Subtotal: 520.568,52  |
| CAE: 74360190977618      Vto. CAE: 17/09/2024   | Descuento: 367,92   |
| <br><br>3068493181006001874360190977618202409179 | <b>PAGADO</b><br><b>CAJA 143</b><br><br><b>TOTAL 520.200,60</b> |
| VTSER-FC-B-0018-00019946  |   |



Salida OK



# AUTOS CIARA S.A.

Concesionario Oficial Renault (911)  
Avda 44 y 141  
TEL/FAX: (0221) 512-6500

OR Nro: **1406411**

**Cliente:** MINISTERIO DE AMBIENTE, DE LA PROVI  
**Direccion:** TORRE II CALLE 12 N° 1088 PISO 14  
**CP/Loc/Pcia:** 1900 LA PLATA Buenos Aires  
**Telefono:** (011 ) 67352744  
**Celular:** (011 ) 1567352744  
**E-mail:** aguerop@ambiente.gba.gob.ar

**VIN:** 8A18SRYL4PL374669  
**Kms.:** 81.972  
**Conc. Vendedor:** CONC.1  
**Fecha Venta:** 01/01/1990  
**Modelo:** KANGOO II EXPRESS CONFORT  
**Version:** 2023  
**Patente:** **AF687TA** **Color:** GRAY-FPM  
**Combustible**

|     |     |     |   |
|-----|-----|-----|---|
| 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 |
|-----|-----|-----|---|


**Receptor:** MATIAS VICENTI  
**Conc. actuante:** 911  
**F. Ingreso:** 07/09/2024  
**F. Entrega:** 07/09/2024  
**Hr. Entrega:** 13:00

**1**  
Manifestación del Cliente\*: SS 80.000 KM, CAMBIO ACEITE Y FILTRO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE PARTICULAS, FILTRO COMBUSTIBLE, CHEQ DE 25 PTS, CHEQ ELECT, LIMP CIRCUITO DE FRENO, LIMP CIRCUITO REFRIGERANTE. \$520.180.  
Incidencia Asesor:  
Diagnóstico de la reparación:

Estado del vehículo a su ingreso  
**Rueda de Auxilio**  
 SI  NO  
**Matafuego**  
 SI  NO  
**Balliza**  
 SI  NO  
**Radio**  
 SI  NO

**2**  
Manifestación del Cliente\*:  
Incidencia Asesor:  
Diagnóstico de la reparación:

GOLPE  RAYA



**3**  
Manifestación del Cliente\*:  
Incidencia Asesor:  
Diagnóstico de la reparación:

Desea el cliente (Salvo piezas bajo garantía o recambio standard) conservar las piezas reemplazadas?

SI  NO

\* "Las manifestaciones del cliente no implican la existencia de anomalías, quedando aquellas sujetas a la verificación y determinación del personal técnico correspondiente".

\*\* "En caso de ampliarse los trabajos contemplados en la presente, la Fecha Prevista de Entrega se verá prorrogada"

El Cliente deberá retirar el vehículo una vez efectuados los trabajos solicitados. Caso contrario deberá abonar los gastos de estadía.

Se deja constancia de la recepción del original de la presente Orden de Reparación.

Firma Cliente \_\_\_\_\_

# LOS CONTROLES

RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

## LISTA DE OPERACIONES

| CHECK LIST CUMPLIMENTADA | CONTROL   | REEMPLAZO  |
|--------------------------|---|--|
| Control de niveles       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aceite de motor</li> <li>Líquido de freno</li> <li>Líquido de enfriamiento</li> <li>Líquido de dirección asistida</li> <li>Líquido lavaparabrisas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>  |
| Conformidad              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Batería</li> <li>Bocinas</li> <li>Parabrisas / Luneta</li> <li>Estado de las ópticas y faros traseros</li> <li>Espejos retrovisores</li> <li>Tubería de escape</li> <li>Luces de posición y patente</li> <li>Luces de giro y baliza</li> <li>Luces alta y baja</li> <li>Luz de marcha atrás</li> <li>Luz de stop</li> <li>Luz antiniebla (delantera / trasera)</li> <li>Escobillas de limpiaparabrisas y limpialuneta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> </ul> |
| Seguridad                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amortiguadores delanteros</li> <li>Amortiguadores traseros</li> <li>Correas</li> <li>Presión de neumáticos</li> <li>Guardapaños de tren delantero</li> <li>Circuito de frenos</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> <li><input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>   |

1181191712  
KILOMETRAJE

# CERTIFICADO DE CONTROL

Vehículo atendido por:

Sra./Sr.:

Manterio de Ambiente de la Plaza

Tel.:

Vehículo atendido por:

Modelo y año:


Kugoo II

Patente:

AF6823A

E-mail:

LLAMAMOS SU ATENCIÓN RESPECTO A LOS TRABAJOS A REALIZAR



Prox servicio 30.000km

OBSERVACIONES:

Partida a la Ciudad  
Chequear escape y salidas

| Estado / Neumático | D.D. | D.I. | T.D. | T.I. |
|--------------------|------|------|------|------|
| Bien               |      |      |      |      |
| Medio              |      |      |      |      |
| Reemplazo          |      |      |      |      |

Desgaste de neumáticos

*[Signature]*  
SU TALLER RENAULT



# RTIFICADO DE CONTROL

LA RED RENAULT SE COMPROMETE



Nº de OR:  Equipo: .....

Controlado por: .....

## 1 CHECK LIST

### MECÁNICA

- \* Facilidad de arranque
- \* Reprogramar el reloj
- \* Reprogramar el stereo
- \* Funcionamiento del aire acondicionado
- \* Mecanismo de apertura de las puertas
- \* Mecanismo de apertura del capot
- \* Mecanismo de apertura del baúl
- \* Cerraduras y telecomando
- \* Correas y tensores
- \* Temperatura del motor
- \* Estanqueidad y estado de las mangueras
- \* Estanqueidad y estado del aceite del motor
- \* Inspección de los soportes del motor
- \* Desgaste de las pastillas de freno
- \* Desgaste de los discos de freno
- \* Estanqueidad del circuito de frenado
- \* Ruidos a detectar
- \* Limpieza interior
- \* Limpieza exterior

### 2. ¿TODOS LOS ÍTEMS DE LA ORDEN DE REPARACION FUERON REALIZADOS?

SÍ  NO

### 3. ¿TODAS LAS MANIFESTACIONES DEL CLIENTE FUERON SOLUCIONADAS?


SÍ  NO

### 4. OBSERVACIONES DESPUES DEL CONTROL DE CALIDAD

Retrabajos a ejecutar .....

### CARROCERÍA

- \* Facilidad de arranque
- \* Reprogramar el reloj
- \* Reprogramar el stereo
- \* Funcionamiento del aire acondicionado
- \* Mecanismo de apertura de las puertas
- \* Mecanismo de apertura del capot
- \* Mecanismo de apertura del baúl
- \* Cerraduras y telecomando
- \* Mecanismo de espejos exteriores
- \* Mecanismo rociador lavaparabrisas
- \* Mecanismo rociador lavaluneta
- \* Luz y aberturas de los elementos de chapa
- \* Sujeción de molduras o embellecedores
- \* Sujeción de paragolpes
- \* Sellados y protección en cuerpos huecos
- \* Diferencia de tonos o brillo de paneles
- \* Pulverización de pintura
- \* Limpieza interior
- \* Limpieza Exterior




GOLPE  
 RAYA

# Renault Group

**Informe electrónico para los calculadores**  
**¡Su seguridad es nuestra prioridad!**

|                       |                        |                |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| <b>Análisis</b>       | <b>Vehículo</b>        | <b>Taller</b>  |
| Fecha: 07/09/2024     | VIN: KA18SRYL4PL374669 | Concesionario: |
| Hora: 10:14:02        | Kilometraje: 81972     | Dirección: -   |
| Versión software: 238 | OR: 32                 | Teléfono:      |
| Modelo: FZ35-1        | Tipo: DOKKER/KANGOO    | Fax:           |
|                       | Matrícula: AF 687 TA   |                |



\* Ilustración no contractual

## Lista de los calculadores verificados

| Número | Calculador                | Fallo(s) presente(s) |
|--------|---------------------------|----------------------|
| 120    | INYECCION                 | NO                   |
| 118    | ABS / ABR                 | NO                   |
| 247    | CUADRO DE INSTRUMENTOS    | NO                   |
| 645    | UNIDAD CENTRAL HABITÁCULO | NO                   |
| 756    | AIRBAG / PRETENSORES      | NO                   |
| 186    | DIRECCION ASISTIDA        | NO                   |
| 261    | RADIO                     | NO                   |

Servis

**De :** Garzoni, Gustavo <garzoni@ambiente.gba.gob.ar>

**Asunto :** Servis

**Para :** Automotores <automotores@ambiente.gba.gob.ar>

Solicitar servis 8000km.vehiculo chapa patente AF687TA.Si se puede por favor pedir turno sábado.SALUDOS.

mar., 20 de ago. de 2024 09:16

SACAR TURNO.

09/08

10 HS

DEBE FC.

\$ 521000