

CERTIFICADO DE SERVICIO - SERVICIO PREMIUM

Boxes: 01458 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO **Dirección:** GUEMES MACACHA BOULEVARD 515 **Partido/Provincia:** CAPITAL FEDERAL Capital Federal
Teléfono: 0291- 4565186/ 4563251 **Fecha:** 08/07/2024 **Hora:** 12:12:37
Nombre: AGUERO MARIA PAULA **Marca:** FORD- COMERCIALES **N° Patente:** AE804RG
Tipo Técnico: Sin Tipo Técnico **Modelo:** Ranger **Kilometraje:** 102235

Puntos de Revisión

Estado

ELEMENTOS DE SEGURIDAD	
REVISIÓN Y REPOSICIÓN LUCES EXTERIORES Y BAÚL	BIEN
REVISIÓN TUERCA NEUMÁTICOS	BIEN
REVISAR / REEMPLAZAR ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS	BIEN
PROFUNDIDAD DIBUJO NEUMÁTICO-TI (MML)	REGULAR (4)
PROFUNDIDAD DIBUJO NEUMÁTICO-TD (MML)	REGULAR (4)
PROFUNDIDAD DIBUJO NEUMÁTICO-DI (MML)	BIEN (7)
PROFUNDIDAD DIBUJO NEUMÁTICO-DD (MML)	BIEN (7)
PASTILLAS DE FRENO	BIEN (BIEN = ESPESOR > 3MM)
FLEXIBLES DE FRENOS	BIEN
DISCOS DE FRENOS	BIEN
AMORTIGUADORES	BIEN
AJUSTE PRESIÓN NEUMÁTICO (T= TRASEROS)-PSI	BIEN (32)
AJUSTE PRESIÓN NEUMÁTICO (D = DELATEROS)-PSI	BIEN (32)
FLUIDOS DEL VEHICULO	
BATERIA	BIEN (SELLADA)
LÍQUIDO DIRECCIÓN HIDRAULICA	BIEN
LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS	BIEN
PUNTO DE CONGELAMIENTO	BIEN (-30°C = 45% PRODUCTO)
REVISIÓN LÍQ. REFRIGERANTE/ ANTICONGELANTE	BIEN
REVISIÓN LÍQUIDO DE FRENOS	BIEN
LUBRICANTES Y FILTROS	
REVISIÓN FILTRO DE COMBUSTIBLE	NA (FILTRO NO CAMBIADO)
REVISIÓN ACEITE DIFERENCIAL	NA
REVISIÓN ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	BIEN (NO CORRESPONDE)
REVISIÓN ACEITE CAJA DE CAMBIOS	NA
REPLAZO DE FILTRO DE AIRE	BIEN (CAMBIO DE FILTRO)
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	BIEN (CAMBIO ACEITE Y FILTRO)
PARTES MECANICAS	
ARANDELA TAPÓN DE CARTER	NA (NO CORRESPONDE)
BISAGRAS DE PUERTAS Y ENGRASE RETENEDOR DE PUERTAS	BIEN

BIEN: No Requiere Atención Inmediata - **REGULAR:** Podria Requerir Atención Futura - **MAL:** Requiere Atención Inmediata - **N/A:**No accesible, se recomienda revisar con su mecánico

Próximo Servicio: 112235 KM (fecha estimada 08/05/2025)

Observaciones:

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Se certifica que el servicio en el vehículo patente: AE804RG **Lubriexperto:** CRISTIAN RODRIGO CABEZAS
ha sido realizado con lubricante: ESCANEO YPF 1 UN/ ELAION AURO FE 530 4/4 YPF BIDON 4 LT
N° de partida: /

El Servicio de LUBRICACION + DIAGNOSTICO comprende únicamente los puntos enumerados arriba. El DIAGNOSTICO se limita a una inspección meramente externa de los puntos de control enumerados, y refleja el estado de los mismos exclusivamente al momento de la inspección, sin que implique garantía explícita o implícita alguna respecto de dicho estado una vez finalizado el DIAGNOSTICO. La empresa no se responsabiliza por deficiencias o defectos detectados o detectables con posterioridad al DIAGNOSTICO, y excluye expresamente cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de deficiencias y/o defectos en los puntos de control que no fueran detectables a simple vista al momento del DIAGNOSTICO.

CERTIFICADO DE SERVICIO - SERVICIO PREMIUM

Boxes: 01458 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO Dirección: GUEMES MACACHA BOULEVARD 515 Partido/Provincia: CAPITAL FEDERAL Capital Federal
 Teléfono: 0291- 4565186/ 4563251 Fecha: 08/07/2024 Hora: 12:12:37
 Nombre: AGUERO MARIA PAULA Marca: FORD- COMERCIALES N° Patente: AE804RG

Tipo Técnico: Sin Tipo Técnico Modelo: Ranger Kilometraje: 102235

CAÑO DE ESCAPE	BIEN
CORREA ALTERNADOR	BIEN
CORREA AIRE ACONDICIONADO	BIEN
CORREA DIRECCIÓN ASISTIDA	BIEN
GUARDAPOLVOS Y HOLGURAS DE TRANSMISIÓN	BIEN
REVISIÓN DE MANGUERAS	BIEN
PRUEBA DINAMICA	
CINTURONES DE SEGURIDAD (COMPROBAR FUNCIONAMIENTO INERCIAL)	BIEN
SERVICIO DE SCANEO	
ABS	BIEN
AIRBAG	BIEN
CLIMATIZACIÓN	BIEN
HISTORIAL DE FALLAS INSTRUMENTAL	BIEN
INYECCIÓN	BIEN
RESETEO SERVICE	BIEN
SENSORES Y ACTUADORES	BIEN
SONDA LAMBDA	BIEN
PRODUCTOS	
ESCANEO YPF 1 UN	1
FIL HU 7002 Z AC MANN UN	1
FILTRO AIRE C 22 024 MANN 1 UN	1
ELAION AURO FE 530 4/4 YPF BIDON 4 LT	1
SERVICIO PREMIUM	1

BIEN: No Requiere Atención Inmediata - REGULAR: Podría Requerir Atención Futura - MAL: Requiere Atención Inmediata - N/A: No accesible, se recomienda revisar con su mecánico
 Próximo Servicio: 112235 KM (fecha estimada 08/05/2025)
 Observaciones:

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Se certifica que el servicio en el vehículo patente: AE804RG Lubriexperto: CRISTIAN RODRIGO CABEZAS ha sido realizado con lubricante: ESCANEO YPF 1 UN/ ELAION AURO FE 530 4/4 YPF BIDON 4 LT N° de partida: /

El Servicio de LUBRICACION + DIAGNOSTICO comprende únicamente los puntos enumerados arriba. El DIAGNOSTICO se limita a una inspección meramente externa de los puntos de control enumerados, y refleja el estado de los mismos exclusivamente al momento de la inspección, sin que implique garantía explícita o implícita alguna respecto de dicho estado una vez finalizado el DIAGNOSTICO. La empresa no se responsabiliza por deficiencias o defectos detectados o detectables con posterioridad al DIAGNOSTICO, y excluye expresamente cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de deficiencias y/o defectos en los puntos de control que no fueran detectables a simple vista al momento del DIAGNOSTICO.