




Ministerio de **Transporte**  **Buenos Aires**
LA PROVINCIA

**CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA
VEHICULAR**



www.infovtv.com.ar

Zona **08**

Est. Nº **4**

INFORME DE INSPECCION Nº **3151284**

OBLEA Nº **243117265**

Conductor	RUGGERI MARIA FLORENCIA		Titular	ORGANISMO PCIAL PARA EL DE	
Documento	32313328		Documento	30710405863	
Marca	MERCEDES BENZ		Dominio Nº	AD311HU	
Tipo	VEHICULOS PESADOS		Motor Nº	651955W0084986	
Modelo	SPRINTER 415 CDI-C 3	Año	2019	Chasis Nº	8AC906633KE158941
Resultado	APTO		Cert.GNC	0	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 28/07/2024					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (OFICIAL)				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS	
		DL	DG
301	ALINEACION DEL TREN DELANTERO (2.00m/km)(máx. 15 m/km)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (10.05%)(mín. 15%)	O	
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (70.00%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (74.51%)		
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (65.49%)		
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (6.00%)(máx. 30%)		
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (11.00%)(máx. 30%)		
971	VENTANILLAS-VISIBIL TRANS/EST.	O	
1021	HUMOS DE ESCAPE (DIESEL)(PESADOS) (0.68m-1)		
1041	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (PESADOS) (75.00db)		
1050	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (85.00db)		

Tiempos: L 4 H. INGR.: 10:06 H. EGR.: 10:24 TTL: 7 MIN. TTE.: 18 MIN.

Observaciones:

Firma Usuario

Ruiz, Claudia Gabriela

Fecha

29/01/2024